



1º FIXAÇÃO DA MANTA

Dobre de uma a duas vezes a extremidade da manta e fixe no caibro com grampo ou prego;




2º INSTALAÇÃO

Desenrole a manta no sentido perpendicular aos caibros. Comece de baixo para cima, sobrepondo 10cm em cada faixa;




ATENÇÃO!

Deve-se respeitar a distância mínima de 5cm da forração ou laje, e também a distância entre a manta e o telhado deixando um espaço para circulação de ar;




3º RECORTE NA CUMIEIRA

A cada 40m² de telhado, faça um recorte na manta de ao menos 30cm x 5cm rente a cumieira para melhor circulação de ar, evitando também a retenção de umidade;



4º FITA ALUMINIZADA

Em toda a sobreposição das mantas utilize a fitas aluminizadas para evitar a entrada de poeira e sujeira no telhado;



5º CONTRA-CAIBRO E RIPAMENTO

Instale o contra-caibro e em seguida o ripamento assim que finalizar a cobertura com a manta térmica;



ATENÇÃO!

A cobertura do telhado deverá ser feita imediatamente.